

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета

М.Ф. Новикова

2013 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ СПО Колледжа связи № 54

И. А. Павлюк

« » 2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в мастерской

Производственной практики (№211)

ИОТ- 113 -2013

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе в мастерской Производственной практики допускаются студенты (обучающийся контингент и другие) – далее студенты, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе в мастерской студенты должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в мастерской возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;
- ожог при обращении с паяльником (припоями)
- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и припоями.

1.4. Мастерская должна быть укомплектована медицинской аптечкой с набором необходимых средств для оказания первой помощи при травмах или при плохом самочувствии.

1.5. При работе в мастерской необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, техническому персоналу, руководителю занятия. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом.

1.6. В процессе работы студенты должны соблюдать порядок проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Студенты обязаны знать места расположения отключающих устройств снятия напряжения.

1.8. Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности. После такого случая со всеми студентами проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Тщательно проветрить мастерскую и убедиться, что температура воздуха находится в пределах 19-21°C, относительная влажность воздуха в пределах 62-55 %.

2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования мастерской.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не включать и не выключать оборудование без разрешения руководителя занятий.

3.2. Недопустимы занятия на одном рабочем месте двух и более человек.

3.3. Тетрадь для записей располагать на расстоянии 55-65 см от глаз. Тетрадь должна быть хорошо освещена.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае появления неисправности оборудования следует немедленно сообщить об этом преподавателю.

4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и др. прекратить работу и сообщить об этом преподавателю. При поражении электрическим током преподаватель должен немедленно отключить оборудование, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации колледжа и при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. С разрешения преподавателя выключить оборудование, навести порядок на рабочем месте.

5.2. Под руководством преподавателя тщательно проветрить и провести влажную уборку мастерской.

Заведующий _____

Специалист ОТ
(Ковальская Л.С.)